
Bildnr. Modell Tipo 1 Mex. Baujahr 1994 - 1999 Einschränkung Ersatz-Teile Order System 10:10 27.06.2012



	Pos	Teilenummer	Benennung	Bemerkung	St	Modellangabe
			Drehstromgenerator und Einzelteile F 11-R-068 482>>			
	1	040 903 025 1	Drehstromgenerator F >> 11-T-017 715 F 1B-1-013 561>>*	51A BOSCH	1 1	
	(2)	040 903 161	Riemenscheibe mitverwenden:	ANT. ALTERNADOR 040 903 175 4	1 1	
	(2)	040 903 175 4	Riemenscheibe mitverwenden:	1		
	3	111 903 131 1	Distanzscheibe		2	113
	(3)	040 903 131 1	Distanzscheibe	0.5	Х	113
ı	4	111 903 137 E	Keilriemen	11,3X912MM	1	
ı	5	043 903 117	Spannband		1	
	6	N 010 242 22	Sechskantschraube	M8X25	1	
ı	7	N 011 008 30	Sechskantmutter	M8	4	
	8	N 011 162 2	Sechskantmutter		1	
ı	10	040 903 213 1	Klauenpollaeufer		1	
	11	N 012 705 1	Scheibenfeder	3X5		
	12	102 903 221 1	Rillenkugellager			
	13	111 903 221 Z	Rillenkugellager	er		
	14	040 903 350 3	Diodenplatte		1	
	14	040 903 350 8	Diodenplatte		1	113
	-	ZBA 903 357 A	Diode		3	
	-	ZBA 903 360 A	Diode		2	
	-	T11 903 355	Diode		3	
		028 903 351 2	Staenderwicklung		1	113
	_	040 903 500 1	Lagerschild			
	19	102 903 501 1	Abdeckung		1	
	20	040 903 503 1	Buerstenhalteplatte		1	

etos_bt1.frm

Seite: 1

FPI 3.50hw

Bildnr.	Modell	Baujahr	Einschränkung	Ersatz-Teile Order System	10:10	27.06.2012
095-05	Tipo 1 Mex.	1994 - 1999			10:10	27.06.2012

Pos	Teilenummer	Benennung	Bemerkung	St	Modellangabe	Pos	Teilenummer	Benennung	Bemerkung	St	Modellangabe
21	040 903 543 2	Halteplatte		1							
22	040 903 803 3	Spannungsregler		1							
24	102 903 999 2	Teilesatz fuer Klauenpol- laeufer		1							
26	ZBA 998 513 A	1 Satz Schleifkohlen		1							
-	043 903 139	Halter Spannrolle		1							
-	102 903 999 3	Kleinteilesatz		1	043:A						

etos_bt2.frm